

### Détails véhicule

VIN	VR3FPHNSL NY585063	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-209-PP	Modèle	308 V3 ALLURE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/07/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	33 037 km	Cylindrée	-	Capitonnage	D9FX
Carburant	Essence	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	127
Portes	5	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/08/2023	Parc	FOS SUR MER - FILIPPI	
				
				

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Compresseur kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Recharge kit secours	✓	Carnets de bord	✓
Outilage de bord	✓	Double clefs	✗
Plage arrière	✓		

### Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm		Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm	

### Dommages

1		Elément	Double clefs	Elément	Jante spéciale 17'
		Position	-	Position	Arrière Droit
		Dommages	Manquant	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2					
3		Elément	Jante spéciale 17'	Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Droit	Position	Avant
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Forfait réparation	Opération	Réparation
4					

## DEKRA Automotive Solutions

<b>5</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>6</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair
<b>7</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Porte Position Avant Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair	<b>8</b>  <span style="color: green;">●</span>	Elément Nettoyage intérieur Position - Dommages Non réalisé Intensité - Opération Forfait
<b>9</b>  <span style="color: green;">● ●</span>	Elément Bas de caisse Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	<b>10</b> 	Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture

**Commentaires**

PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm