

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5046178	Fecha matriculación	24/05/2023	Color	Rojo Elixir (barniza)
Marca	PEUGEOT	Matrícula	2469MGZ	Cuentakilómetros	9 700 km
Modelo	208 5P Allure Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque CAMPA CHESTE




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 195/55/16" H Verano 6.0 mm





Michelin 195/55/16" H Verano 6.0 mm






Michelin 195/55/16" H Verano 6.0 mm


Michelin 195/55/16" H Verano 6.0 mm

Daños externos

2		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
3		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	108,30€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
				Tarifa fija	-		

4		Elemento	Estribo	Tiempo de reparación	2,50	Precio pieza	-
		Posición	Derecho			Coste neto	194,40€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	97,50€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,70		
				Coste de pintura	96,90€		
		Tarifa fija	-				
5		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	99,00€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	7,80€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,60		
				Coste de pintura	91,20€		
		Tarifa fija	-				
6		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	108,30€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90		
				Coste de pintura	108,30€		
		Tarifa fija	-				

Daños internos

1		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,24€
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	4,14€
		Daños	Falta	Coste de reparación	3,90€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	-				

Comentarios

NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm
 NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm
 NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm
 NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	514,14€
--------------	----------------