


datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5046183	Fecha matriculación	24/05/2023	Color	Rojo Elixir (barniza)
Marca	PEUGEOT	Matrícula	2493MGZ	Cuentakilómetros	8 958 km
Modelo	208 5P Allure Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque CAMPA CHESTE




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✓



Documento técnico










Neumáticos





Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	7,80€	Coste neto	144,60€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,40		
		Comentarios	-	Coste de pintura	136,80€		
				Tarifa fija	-		
2		Elemento	Llanta de aleación 16"	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

3		Elemento	Carcasa de retrovisor	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	0,30		
			-	Coste de pintura	17,10€		
			Tarifa fija	-			
4		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	108,30€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90		
			-	Coste de pintura	108,30€		
			Tarifa fija	-			
5		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	7,80€	Coste neto	116,10€
		Daños	Abollado	Coste de reparación	7,80€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90		
			-	Coste de pintura	108,30€		
			Tarifa fija	-			
6		Elemento	Moldura de paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	0,30		
			-	Coste de pintura	17,10€		
			Tarifa fija	-			
7		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	108,30€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	1,90		
			-	Coste de pintura	108,30€		
			Tarifa fija	-			
9		Elemento	Carcasa de retrovisor	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Coste de reparación	-		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	0,30		
			-	Coste de pintura	17,10€		
			Tarifa fija	-			
11		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-32,49€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,57		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-32,49€		
			-	Tarifa fija	-		

Daños internos

8		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,24€	
		Posición	Trasero Derecho				Coste neto	4,14€
		Daños	Falta	Coste de reparación	3,90€			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
				Coste de pintura	-			
		Tarifa fija	-					
10		Elemento	Otros interiores	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	64,70€	
		Posición	Central				Coste neto	84,20€
		Daños	Falta	Coste de reparación	19,50€			
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-			
				Coste de pintura	-			
		Tarifa fija	-					

Comentarios

vh sucio

NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 6.0 Mm

NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total **584,45€**