


datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5046528	Fecha matriculación	24/05/2023	Color	Rojo Elixir (barniza)
Marca	PEUGEOT	Matrícula	2498MGZ	Cuentakilómetros	8 540 km
Modelo	208 5P Allure Puretech 100 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Unknown		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓
Varilla de antena	✗

Documento técnico



Neumáticos





Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm









Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm






Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm

Michelin 195/55/16" H Verano 5.0 mm



Daños externos

1		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	136,80€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	2,40	Coste de pintura	136,80€
		Comentarios	-	Tarifa fija	-		
2		Elemento	Carcasa de retrovisor	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,30	Coste de pintura	17,10€
		Comentarios	-	Tarifa fija	-		

3		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	7,80€	Coste neto	116,10€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
			-	Tarifa fija	-		
4		Elemento	Manecilla exterior de puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	17,10€		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,30	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	11,70€	Coste neto	102,90€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,60		
		Comentarios	-	Coste de pintura	91,20€		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,50	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	19,50€	Coste neto	127,80€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
			-	Tarifa fija	-		
7		Elemento	Moldura de paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	17,10€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	17,10€		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	0,70	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	27,30€	Coste neto	135,60€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
			-	Tarifa fija	-		
11		Elemento	Bajo de caja	Tiempo de reparación	0,60	Precio pieza	-
		Posición	Derecho	Coste de reparación	23,40€	Coste neto	120,30€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,70		
		Comentarios	-	Coste de pintura	96,90€		
			-	Tarifa fija	-		
12		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	91,20€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	1,60		
		Comentarios	-	Coste de pintura	91,20€		
			-	Tarifa fija	-		

13		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho	Coste de reparación	7,80€	Coste neto	116,10€
		Daños	Abollado	Tiempo de pintura	1,90		
		Comentarios	-	Coste de pintura	108,30€		
				Tarifa fija	-		
14		Elemento	Varilla de antena	Tiempo de reparación	0,20	Precio pieza	8,28€
		Posición	Trasero	Coste de reparación	7,80€	Coste neto	16,08€
		Daños	Faltante Técnico	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
15		Elemento	Techo	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	9,75€	Coste neto	9,75€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	9,75€		
16		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-29,93€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,53		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-29,93€		
				Tarifa fija	-		
17		Elemento	Descuento piezas adyacentes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-30,78€
		Daños	Pintura	Tiempo de pintura	-0,54		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-30,78€		
				Tarifa fija	-		

Daños internos

8		Elemento	Pivotes de bandeja	Tiempo de reparación	0,10	Precio pieza	0,24€
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	3,90€	Coste neto	4,14€
		Daños	Falta	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		
9		Elemento	Guarnecido de faldón	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	-		

Comentarios

NeumáticoTD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm
NeumáticoTI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm
NeumáticoDI Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm
NeumáticoDD Michelin 195/55/16" H 5.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	967,36€
--------------	----------------