




datos del vehículo

NIV	VXKUDYHSK PW042363	Fecha matriculación	Color	Desconocido	
Marca	OPEL	Matrícula	8619MHC	Cuentakilómetros	9 515 km
Modelo	Mokka GS 1.5 D MT6 S/S 110cv (81 Kw)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-		
		Comentarios			

Detalles de Inspección


Parque CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos




Continental 215/60/17 H - 7.0 mm

Continental 215/60/17 H - 6.0 mm









Continental 215/60/17 H - 7.0 mm

Continental 215/60/17 H - 7.0 mm



Daños externos

2		Elemento	Capó	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Coste de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
				Tarifa fija	15,60€		
3		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	62,40€
		Daños	Pintura	Coste de pintura	1,20		
		Comentarios	-	Coste de pintura	62,40€		
				Tarifa fija	-		




4		Elemento	Otro carrocería	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	22,00€
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	22,00€
		Daños	Falta	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
5		Elemento	Parabrisas	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
6		Elemento	Techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Central	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
			-	Tarifa fija	15,60€		
7		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
8		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
			-	Tarifa fija	15,60€		
9		Elemento	Portón trasero o maletero	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
10		Elemento	Paragolpes	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero	Coste de reparación	-	Coste neto	-
		Daños	Recordatorio	Tiempo de pintura	-		
		Comentarios	-	Coste de pintura	-		
			-	Tarifa fija	-		
11		Elemento	Montante de techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Tiempo de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
			-	Tarifa fija	15,60€		



12		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	40,00€
		Daños	SR Rayadura	Coste de reparación	-		
		Comentarios		Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	40,00€				
13		Elemento	Puerta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Delantero Derecho			Coste neto	40,00€
		Daños	SR Rayadura	Coste de reparación	-		
		Comentarios		Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	40,00€				

Daños internos

1		Elemento	Alfombra maletero	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	308,39€
		Posición				Coste neto	308,39€
		Daños	Sustitución	Coste de reparación	-		
		Comentarios		Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
		Tarifa fija	-				

Comentarios

vehículo sucio
 NeumáticoTI Continental 215/60/17 H 7.0 Mm
 NeumáticoDI Continental 215/60/17 H 7.0 Mm
 NeumáticoDD Continental 215/60/17 H 6.0 Mm
 NeumáticoTD Continental 215/60/17 H 7.0 Mm

Costos estimados de la reparación

Total **535,19€**