



# Relevé de dommages et estimation

TFS ID:RD24005261

Date du rapport	2024-03-25 12:48:13 CET	Immatriculation	
Validé par	j closson	Localisation	TEA BORDEAUX
VIN	VF7SXYHTUNT540033	Référence	
Client	VPN FRANCE	Contrat	VPN FRANCE Bordeaux
Météo		Statut	Entrée parc

## Informations du véhicule

Immatriculation		VIN	VF7SXYHTUNT540033
Kilométrage :	23750	MEC :	25/03/2024
Marque :	CITROEN	Modèle :	C3
Couleur :		Energie :	
Type de veh :		Type de boîte :	



# Rapport d'inspection

## Estimation de remise en état

Élément	Type de dégâts	Sévérité	Type de réparation
Capot AV	Grêlé	S > 200mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!
Pare-choc AVD	Rayé	L > 200mm mm	!Léger pour mémoire!
Projecteur Antibrouillard AVG	Manquant	N/A mm	!Léger pour mémoire!
Porte AVG	Rayé	S > 10mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!
Pavillon CENTR	Grêlé	S > 200mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!
Haut Caisse Centrale LATG	Grêlé	S > 200mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!
Hayon ou malle AR	Grêlé	S > 100mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!
Recharge kit secours INTCOF	Manquant	S > 200mm <sup>2</sup> mm	!Léger pour mémoire!

Estimation sur dommages apparents sans démontage

\* N'a pas Valeur d'Ordre de Réparation

D/P : Depose / Pose

DES : Déshabillage Taux MO1 : 52€ Taux MO2 : 54€ Taux MO3 : 38€ Taux MOP : 54€ Taux MOIP : 0€ Remise pièce : null%

## Relevé des dommages extérieur

### Avant

#### Capot AV

Grêlé S > 200mm<sup>2</sup> mm

#### Pare-choc AVD

Rayé L > 200mm mm

#### Projecteur Antibrouillard AVG

Manquant N/A mm

### Latéral gauche

#### Porte AVG

Rayé S > 10mm<sup>2</sup> mm

#### Haut Caisse Centrale LATG

Grêlé S > 200mm<sup>2</sup> mm

### Arrière

#### Hayon ou malle AR

Grêlé S > 100mm<sup>2</sup> mm

### Toit

#### Pavillon CENTR


Grêlé S > 200mm<sup>2</sup> mm

### Autres

#### Recharge kit secours INTOCOF

Manquant S > 200mm<sup>2</sup> mm

## 8 Dommages identifiés



## Avant

Capot / AV



Grêlé

Capot / AV



Grêlé

Pare-choc / AVD



Rayé

Pare-choc / AVD



Rayé

Projecteur Antibrouillard / AVG



Manquant

Projecteur Antibrouillard / AVG



Manquant

## Latéral gauche

Porte / AVG



Rayé

Porte / AVG



Rayé

Haut Caisse Centrale / LATG



Grêlé

Haut Caisse Centrale / LATG



Grêlé

## Arrière

---

Hayon ou malle / AR



Grêlé

Hayon ou malle / AR



Grêlé

## Toit


---

Pavillon / CENTR



Grêlé

Pavillon / CENTR



Grêlé

Pavillon / CENTR



Grêlé