




datos del vehículo

NIV	W0VZCYHZ4 P6011516	Fecha matriculación	Color	Desconocido	
Marca	OPEL	Matrícula	9991MGJ	Cuentakilómetros	8 132 km
Modelo	Grandland GS 1.5CDTi S/S AT8 130 cvÅ	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-		
		Comentarios			

Detalles de Inspección

Parque CAMPA CHESTE



Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos



Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm

Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm



Michelin 225/55/18 V - 5.0 mm

Daños externos

2		Elemento	Techo	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	-	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Coste de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
			-	Tarifa fija	15,60€		
3		Elemento	Aleta	Tiempo de reparación	-	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho	Coste de reparación	-	Coste neto	15,60€
		Daños	Pulido	Coste de pintura	0,30		
		Comentarios	-	Coste de pintura	15,60€		
			-	Tarifa fija	15,60€		

Daños internos



1		Elemento	Cojín de tejido	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Izquierdo			Coste neto	9,00€
		Daños	Limpieza	Coste de reparación	9,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	9,00€		
4		Elemento	Cojín de tejido	Tiempo de reparación	0,25	Precio pieza	-
		Posición	Trasero Derecho			Coste neto	9,00€
		Daños	Limpieza	Coste de reparación	9,00€		
		Comentarios	-	Tiempo de pintura	-		
				Coste de pintura	-		
				Tarifa fija	9,00€		

Comentarios

NeumáticoTI Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 NeumáticoDD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 NeumáticoDI Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 NeumáticoTD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm

Costos estimados de la reparación

Total	49,20€
--------------	---------------