

RAPPORT D'ÉVALUATION DU VÉHICULE

VEHICLE DETAILS

Châssis	WBA7M910007H19262	Marque	BMW	Date d'entretien	
Plaque d'immatriculation	FV906BC	Modèle	118D 5P F40 BUSINESS DESIGN BVA8	Maintenance mileage	
Date 1ère immatriculation	10/11/2020	Type de carrosserie / Portières	Berline bicorps/5	Couleur extérieure	Noir
Kilométrage	38441	Transmission	Traction avant	Couleur intérieure	Noir
Type carburant	Diesel	Type boîte de vitesses	Manual transmission	Date du certificat de non-pollution	
Sièges	5	Rapport	6	CO2	0

INSPECTION DETAILS

Date d'inspection	26/07/2023 13:49:27	Lieu d'inspection	WALON LE MEUX
-------------------	---------------------	-------------------	---------------



LISTE DE DOCUMENTS

Cable EV	✗	Carnet d'entretien	✗
Carte Cle	✗	Carte verte	✗
Certificat d'immatriculation	✗	Cle a Distance	✗
Clé d'origine	✓	Clé de rechange	✓
Emmissions Cert	✗	Licence de transport	✗
Manuel Audio	✗	Manuel d'utilisateur	✗
Rapport de condition de livraison	✗	Vignette Euro	✗
Vignette de taxe	✗		

ACCESSOIRES

Air conditionné auto	✓	Fermeture centralisée	✓
Jante Alu	✓	Lève-vitre électrique	✓
Ordinateur de bord	✓	Peinture Métal	✓
Système de navigation	✓	Volant multifonctions	✓

REMOVABLE ITEMS

PNEUS

Position	Bande de roulement	Fabricant	Diamètre	Taille réelle	Saison
Arrière Droite	6 mm	Bridgestone	17	225/45	Été
Arrière Gauche	6 mm	Bridgestone	17	225/45	Été
Avant Droite	6 mm	Michelin	17	225/45	Été
Avant Gauche	5 mm	Michelin	17	225/45	Été

EXCEPTION / DOMMAGE


1		Pièce	Aile (Gauche)	2		Pièce	Porte avant (Gauche)
		Type	Malfaçon			Type	Cabossé
		Sévérité	8 cm - 10 cm			Sévérité	2 cm - 3 cm
		Mode R.	Redresser/Repeindre			Mode R.	Forfait
		Cause	En service			Cause	Forfait
3		Pièce	Garniture protection bas de caisse (Gauche)	4		Pièce	Jante aluminium avant (Droite)
		Type	Éraflé			Type	Rayé
		Sévérité	2 cm - 3 cm			Sévérité	10 cm - 15 cm
		Mode R.	Repeindre			Mode R.	Réparer
		Cause	En service			Cause	Forfait
5		Pièce	Jante aluminium avant (Gauche)	6		Pièce	Jante aluminium arrière (Droite)
		Type	Rayé			Type	Rayé
		Sévérité	10 cm - 15 cm			Sévérité	10 cm - 15 cm
		Mode R.	Réparer			Mode R.	Réparer
		Cause	Forfait			Cause	Forfait
7		Pièce	Jante aluminium arrière (Gauche)				
		Type	Rayé				
		Sévérité	10 cm - 15 cm				
		Mode R.	Réparer				
		Cause	Forfait				

INTERIOR DAMAGES

8



Pièce	Tout L'Intérieur - Autre
Type	Bosse
Sévérité	25 cm - 30 cm
Mode R.	Nettoyer
Cause	Forfait



COMMENTAIRES

Ref	Commentaires
1	mal redressé



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;




Ref 2 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;




Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;



Ref 7 ;



Ref 5 ;



Ref 5 ;



Ref 8 ;