



Renault Captur-2013: FS977WN

N° Chassis:	VF1RJB00265658459	Version:	RENAULT Laguna 5p Berline Authentique 1.5 dCi 110
1ière MEC:	22/09/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	48095	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Anthracite
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre Semi-cuir

Degré d'usure

215/55/18/95 H				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 80%	AVD	Goodyear: 80%
	ARG	Goodyear: 80%	ARD	Goodyear: 80%
Profondeur de pneu AVG				3.0
Profondeur de pneu AVD				3.0
Profondeur de pneu ARG				3.0
Profondeur de pneu ARD				3.0
Taille de pneu AVG				215/55 R 18 95 H
Taille de pneu AVD				215/55 R 18 95 H
Taille de pneu ARG				215/55 R 18 95 H
Taille de pneu ARD				215/55 R 18 95 H
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
-----------------	------------	------	------------

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Aile ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARD, Bosse(s), Acceptable

