


### Détails véhicule

VIN	ZFACF1CJX NJG61746	Marque	FIAT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-249-RY	Modèle	500 1.0 70HK BSG	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/07/2022	Année	2022	Couleur	Bleu Métal
Odometre	47 597 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	-	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/04/2024	Parc	HERTZ TT CAR ONLY
-------------------	------------	------	-------------------



### Equipements génériques

Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Antibrouillards	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

### Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

--	--

### Pneumatiques



Kleber 185/55/15 V Eté 4.5 mm

Kleber 185/55/15 V Eté 4.5 mm

Bridgestone 185/55/15 V Eté 5.0 mm

Bridgestone 185/55/15 V Eté 5.0 mm

-/- Galette 7.0 mm

### Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Aile
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Forfait réparation			Opération	Forfait réparation

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Hayon ou malle																								
Position	-																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Gauche																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Forfait réparation	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait réparation</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Forfait réparation
Elément	Pare-choc complet																								
Position	Arrière																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
Elément	Porte																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Eclat																								
Intensité	-																								
Opération	Forfait réparation																								
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)													
Elément	Aile																								
Position	Avant Droit																								
Dommages	Rayure																								
Intensité	-																								
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																								